


### Инструкция по сборке

## Стол производственный с полкой решетчатой (полкой сплошной) КАУМАН


Внимание! Сборку и монтаж оборудования производить в перчатках.



#### Комплектация:

1. Столешница в сборе - **1шт.**
2. Полка-решетка (полка сплошная) - **1шт.**
3. Нога - **4шт.**
4. Укосина - **12шт.**
5. Винт М6х16 - **40шт.**
6. Гайка М6 - **40шт.**
7. Шайба-гровер d6 - **40шт.**
8. Опора регулир. треугольная - **4шт.**
9. Саморез п/с острый с п/ш 4,2x14 - **16шт.**


#### ВИД А



### Инструкция по сборке

## Стол производственный с полкой решетчатой (полкой сплошной) КАУМАН


Внимание! Сборку и монтаж оборудования производить в перчатках.



#### Комплектация:

1. Столешница в сборе - **1шт.**
2. Полка-решетка (полка сплошная) - **1шт.**
3. Нога - **4шт.**
4. Укосина - **12шт.**
5. Винт М6х16 - **40шт.**
6. Гайка М6 - **40шт.**
7. Шайба-гровер d6 - **40шт.**
8. Опора регулир. треугольная - **4шт.**
9. Саморез п/с острый с п/ш 4,2x14 - **16шт.**


#### ВИД А



### Инструкция по сборке

## Стол производственный с полкой решетчатой (полкой сплошной) КАУМАН

Внимание! Сборку и монтаж оборудования производить в перчатках.



#### Комплектация:

1. Столешница в сборе - **1шт.**
2. Полка-решетка (полка сплошная) - **1шт.**
3. Нога - **4шт.**
4. Укосина - **12шт.**
5. Винт М6х16 - **40шт.**
6. Гайка М6 - **40шт.**
7. Шайба-гровер d6 - **40шт.**
8. Опора регулир. треугольная - **4шт.**
9. Саморез п/с острый с п/ш 4,2x14 - **16шт.**

#### ВИД А

